アルインコ(株)電子事業部　製品

修理技術料　価格一覧

2017年9月21日改訂

品目	技術料(税別)	税込 8%
【特定小電力無線機＆ガイドシステム】		
単信エコノミー　P9/P11、CH9/CH11、CH1系	¥4,000	¥4,320
マイクロトランシーバー　全機種(DJ-PX/RX/TX＊＊)	¥4,000	¥4,320
単信　一般　CH201/PA20/PB20系	¥4,300	¥4,644
複信　一般　CH271/P22系/921系/PAPB27	¥4,600	¥4,968
複信　ハイエンド　業務用/IP67相当機種	¥5,200	¥5,616
(DJ-R系、P221/P222系)		
【中継器】		
特小中継器　屋外常設型	¥10,500	¥11,340
特小中継器　屋内用 (DJ-P112R含む)	¥9,500	¥10,260
【業務用通信システム】		
DJ-Mシステム　端末子機	¥6,000	¥6,480
DJ-M1R　屋外常設型コントローラー	¥10,500	¥11,340
DJ-M2R　屋内用コントローラー	¥9,500	¥10,260
DJ-U1(L/S　共通)　端末	¥6,000	¥6,480
DJ-U1R　屋外常設型中継局	¥10,500	¥11,340
DJ-U2R　屋内用中継局	¥9,500	¥10,260
DK-G01P IPゲートウェイ	¥9,500	¥10,260
【業務用無線機＆デジタルトランシーバー】		
DJ-BS10	¥7,900	¥8,532
DJ-BU10C	¥8,500	¥9,180
デジタル簡易無線携帯型(登・免共通)　5W未満	¥8,500	¥9,180
デジタル簡易無線携帯型(登・免共通)　5W	¥10,500	¥11,340
デジタル簡易無線車載機(登録、免許共通)	¥11,500	¥12,420
【アマチュア無線機 ハンディ】		
シングルバンド　3W未満	¥4,300	¥4,644
シングルバンド　3W以上	¥5,200	¥5,616
ツインバンド　3W未満	¥5,200	¥5,616
ツインバンド　3W以上	¥5,800	¥6,264
トリプルバンド　全機種	¥6,500	¥7,020
【アマチュア無線機 モービル】		
シングルバンド　全機種	¥6,200	¥6,696
ツインバンド　　全機種	¥6,900	¥7,452
【アマチュア無線機 HF＆アクセサリー】		
DX-SR8/DX-SR9	¥7,900	¥8,532
EDX-2　チューナー	¥5,800	¥6,264
【広帯域受信機・デスクトップレシーバー】		
ハンディ　SSB無し	¥5,200	¥5,616
ハンディ　SSB有り	¥5,800	¥6,264
デスクトップ DX-R8	¥6,900	¥7,452

*技術料には修理品の受付から発送に掛かる事務管理費、測定器を使った点検調整と、修理や見積解析に掛かる作業代が含まれます。発送手数料には運賃、代引き手数料、梱包作業代と梱包材料費が含まれます。

品目	技術料(税別)	税込 8%
【警報・放送設備】		
DK-50/DK-60	¥8,500	¥9,180
DJ-P50/P22(K)他　端末全機種	¥5,200	¥5,616
【オプション・アクセサリー】		
オプションアクセサリー　業務用	¥2,000	¥2,160
※修理が可能なものに限ります。		
詳細は事前にSCにお問い合わせ下さい。		
【安定化電源器とDCDCコンバーター】		
一部定額修理制を採用しております。		
詳細は別紙をご覧ください。		
【その他　技術料】		
主製品見積技術料(技術料￥3500以上)	¥2,500	¥2,700
オプションアクセサリー見積技術料	¥1,000	¥1,080
保険証明書類発行手数料　確認技術料込み	¥2,000	¥2,160
DX-SR8/SR9Jの50W改造と証明書発行技術料	¥5,000	¥5,400
DJ-X11のAGC回路組み込み技術料	¥3,000	¥3,240
DJ-C1~C5/DJ-X2 内蔵電池交換　技術料	¥7,000	¥7,560
※電池　ED0008Y(¥4000)　込み		
DJ-PX5 内蔵電池交換　技術料		
※電池　EG0095込み	¥5,000	¥5,400
【発送手数料】		
サービスセンター直接ご利用時の		
発送手数料・運賃込み　全国一律		
1件(1発送当たり、台数不問)	¥1,200	¥1,296

【ご注意】

* 本書は予告無く改訂することがあります。
* 製品の状態によっては修理をお断りすることがあります。
(違法改造、表示銘板の欠如改造、重過失による破損　等)
＊ DJ-C1/C4等、旧製品で故障している個体の内蔵電池交換はお断りしています。
＊内蔵電池交換の際に故障が見つかった場合はご連絡の上、一般修理に切り替えることがあります。
その他アフターサービスに関する良くあるご質問は弊社ウエブをご覧ください。
http://www.alinco.co.jp/division/electron/faq.html

*見積技術料は修理品の受付から発送と見積もりのご連絡に掛かる事務管理費と修理個所の特定に要した技術料が含まれます。